

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego**
 Oznaczenie arkusza: **E.26-01-17.01**
 Oznaczenie kwalifikacji: **E.26**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Zmontowany układ podświetlenia.

1	Podłączenie zgodne ze schematem elektrycznym wyłącznika nadmiarowo-prądowego 3xB 16A.										
2	Podłączenie zgodne ze schematem elektrycznym ośmiu białych lampek kontrolnych.										
3	Podłączenie zgodne ze schematem elektrycznym dwóch rozłączników izolacyjnych do lampek kontrolnych.										
4	Podłączenie zgodne ze schematem elektrycznym rezystora 2 W 120 Ω do sterowania I stopnia przyciemnienia światła białych lampek kontrolnych.										
5	Podłączenie zgodne ze schematem elektrycznym rezystor 2 W 120 Ω do sterowania II stopnia przyciemnienia światła białych lampek kontrolnych.										
6	Zaizolowane przy pomocy koszulek termokurczliwych końcówki rezystorów.										

Rezultat 2. Działający układ podświetlenia i sterowanie przyciemnieniem.

1	Działający układ podświetlenia bez przyciemnienia.										
2	Działający układ podświetlenia z przyciemnieniem na I stopniu (wyłączony S6 i załączony S7).										
3	Działający układ podświetlenia z przyciemnieniem na II stopniu (wyłączone S6 i S7).										

Rezultat 3. Przyczyny ewentualnych usterek układu podświetlenia.*Uwaga: należy uznać za poprawne inne sformułowania oddające sens kryterium.*

1	Zwarcia powodujące zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych.								
2	Brak ciągłości połączeń – przerwy przewod, luźne połączenia.								
3	Uszkodzone styki Q1.								
4	Uszkodzony mechanizm napędowy wyłącznika Q1.								
5	Uszkodzony wyłącznik S6 lub S7.								
6	Uszkodzone lampki.								

Przebieg 1. Wykonanie montażu układu podświetlenia.

1	Zdający posługiwał się zestawem narzędzi monterskich podczas wykonywania zadania w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem.								
2	Wszystkie prace monterskie wykonywał przy wyłączonym napięciu zasilającym.								
3	Utrzymywał porządek na stanowisku w trakcie wykonywania zadania.								
4	Pozostawił porządek na stanowisku pracy po wykonaniu zadania.								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis