

Nazwa
kwalifikacji:**Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych**Oznaczenie
kwalifikacji:**M.42**

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

M.42-01-15.08

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wypełnione Zlecenie czynności kontrolnych przy przeglądzie
R.1.1	Wpisana data : data przeprowadzenia egzaminu
R.1.2	Wpisany numer zlecenia: 220/09/15
R.1.3	Wpisany przebieg pojazdu: 59698 km
R.1.4	Wpisany numer VIN: WFOSXXGCD59C77218
R.1.5	Zaznaczone plusem "+" czynności kontrolne nr 4,5,6
R.1.6	Zaznaczone plusem "+" czynności kontrolne nr 8,9,10
R.1.7	Zaznaczone plusem "+" czynności kontrolne nr 11,12,14
R.1.8	Zaznaczone plusem "+" czynności kontrolne nr 17,18,19
R.1.9	Zaznaczone plusem "+" czynności kontrolne nr 25,26,27
R.1.10	Zaznaczone plusem "+" czynności kontrolne nr 29,31,33
R.2	Rezultat 2: Wypełnione Zlecenie naprawy
R.2.1	numer zlecenia: 220/09/15
R.2.2	data: data przeprowadzenia egzaminu
R.2.3	nr VIN: WFOSXXGCD59C77218
R.2.4	numer rejestracyjny: WI 4W11
R.2.5	czynność: wymiana płynu chłodniczego
R.3	Rezultat 3: Sporządzony Wykaz niezbędnych materiałów
R.3.1	nazwa 5,6 l oleju 0W 30 MOTORCRAFT 0W-30 ACEA A5/B5
R.3.2	6,5 l płynu chłodzącego
R.3.3	filtr oleju FORD 1.8 TDCI lub filtr Motokraft EFL 386
R.3.4	filtr paliwa FORD 1.8TDCI
R.3.5	filtr powietrza FORD 1.232.494
R.3.6	cena oleju: 224,00 zł
R.3.7	cena płynu chłodzącego: 100,75 zł
R.3.8	cena filtra oleju: 26,00 zł
R.3.9	cena filtra paliwa: 100,00 zł
R.3.10	w rubryce robocizna: Wymiana płynu chłodniczego czas: 0,20 h
R.4	Rezultat 4: Kosztorys naprawy
R.4.1	wprowadzona składowa kosztorysu: cena części materiałów do naprawy
R.4.2	wprowadzona składowa kosztorysu: wymiana płynu chłodniczego
R.5	Rezultat 5: Wypełniona Etykieta wymiany oleju.
R.5.1	Wpisana data: data przeprowadzenia egzaminu
R.5.2	Wpisany przebieg podczas wymiany: 59698
R.5.3	Wpisana data kolejnej wymiany: za 12 miesięcy od daty egzaminu
R.5.4	Zaznaczona wymiana filtra paliwa
R.5.5	Zaznaczona wymiana filtra oleju
R.5.6	Zaznaczona wymiana filtra powietrza
R.5.7	Niezaznaczona wymiana filtra kabinowego